

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 5а

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 45

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 35

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 35

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Мягкая  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2009  
Физический износ кровли, % ..... 25  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... нет  
Вид несущей части крыши ..... Деревянные  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 25

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка; Побелка; Керамическая плитка  
Физический износ, % ..... 35

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Забивные сваи  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0  
Материал фундамента ..... Сборный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 74  
Физический износ, % ..... 45

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит  
Физический износ, % ..... 30

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 20  
Материал отделки фасада ..... Нет

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 8  
Количество балконов, шт ..... 0