

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 28

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 45

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 45

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая деревянная  
Физический износ, % ..... 45

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Металлический профлист  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2025  
Физический износ кровли, % ..... 10  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... нет  
Вид несущей части крыши ..... Совмещенная  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 2025  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 10

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Побелка; Окраска; Штукатурка  
Физический износ, % ..... 45

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Забивные сваи  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0  
Материал фундамента ..... Сборный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 89,36  
Физический износ, % ..... 45

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит  
Физический износ, % ..... 45

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 35  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 28  
Количество балконов, шт ..... 0