

Конструктивные элементы

1. Адрес 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 11

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены из слоистых железобетонных панелей
Физический износ, % 45

3. Окна

Материал окон Пластиковые
Физический износ, % 0

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 45

5. Крыша

Тип кровли Стальная (металлическая)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2009
Физический износ кровли, % 45
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —
Физический износ несущей части крыши, % 45

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Побелка; Окраска; Штукатурка; Керамическая плитка
Физический износ, % 45

7. Фундамент

Тип фундамента Забивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Материал фундамента Монолитный железобетон
Площадь отмостки, кв.м 246,9
Физический износ, % 45

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 50

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены панельные
Год проведения последнего капитального ремонта 2024
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 50
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0
Количество балконов, шт 96