Конструктивные элементы

1. Адрес	665651, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2, д. 74
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	45
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	25
4. Двери	
Материал двери	Глухая деревянная
Физический износ, %	45
5. Крыша	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2002
Физический износ кровли, %	40
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2002
Физический износ несущей части крыши, %	40
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска; Штукатурка; Побелка
Физический износ, %	45
7. Фундамент	
Тип фундамента	Нет
Год проведения последнего капитального ремонта	2025
Материал фундамента	Бутовый камень
Площадь отмостки, кв.м	105,34
Физический износ, %	10
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	40
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2002
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	30
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	0