Конструктивные элементы

1. Адрес	665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 3а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	45
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	40
4. Двери	
Материал двери	Глухая деревянная
Физический износ, %	40
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2010
Физический износ кровли, %	40
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	40
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска по штукатурке; Керамическая плитка
Физический износ, %	40
7. Фундамент	
Тип фундамента	Забивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта	0
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	68
Физический износ, %	45
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	30
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	0
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	30
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	18
Количество балконов, шт	0