

Конструктивные элементы

1. Адрес 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 3

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 35

3. Окна

Материал окон Деревянные
Физический износ, % 45

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая
Физический износ, % 45

5. Крыша

Тип кровли Стальная (металлическая)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 0
Физический износ кровли, % 45
Утепляющие слои чердачных перекрытий Цементный фибролит
Вид несущей части крыши Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 0
Физический износ несущей части крыши, % 45

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Побелка; Окраска; Штукатурка; Керамическая плитка; Шпатлевка
Физический износ, % 45

7. Фундамент

Тип фундамента Буронабивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Материал фундамента Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м 134
Физический износ, % 35

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 35

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 0
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 35
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 16
Количество балконов, шт 0