Конструктивные элементы

1. Адрес	665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 1
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из слоистых железобетонных панелей
Физический износ, %	40
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	0
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	40
5. Крыша	
Тип кровли	Стальная (металлическая)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2009
Физический износ кровли, %	40
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	40
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Керамическая плитка; Окраска; Штукатурка; Побелка
Физический износ, %	40
7. Фундамент	
Тип фундамента	Забивные сваи
Год проведения последнего капитального ремонта	0
Материал фундамента	Монолитный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	166,8
Физический износ, %	40
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	40
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены панельные
Год проведения последнего капитального ремонта	2022
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	0
Материал отделки фасада	без отделки
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	80