

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 1

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из слоистых железобетонных панелей  
Физический износ, % ..... 40

## 3. Окна

Материал окон ..... Пластиковые  
Физический износ, % ..... 0

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 40

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Стальная (металлическая)  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2009  
Физический износ кровли, % ..... 40  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Деревянные  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 40

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Керамическая плитка; Окраска; Штукатурка; Побелка  
Физический износ, % ..... 40

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Забивные сваи  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0  
Материал фундамента ..... Монолитный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 166,8  
Физический износ, % ..... 40

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит  
Физический износ, % ..... 40

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены панельные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 2022  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 0  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 80