

Конструктивные элементы

1. Адрес 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 5

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены из слоистых железобетонных панелей

Физический износ, % 45

3. Окна

Материал окон Деревянные

Физический износ, % 45

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая

Физический износ, % 45

5. Крыша

Тип кровли Стальная (металлическая)

Год проведения последнего капитального ремонта кровли 0

Физический износ кровли, % 45

Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши Деревянные

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —

Физический износ несущей части крыши, % 45

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Побелка; Окраска; Штукатурка; Керамическая плитка

Физический износ, % 45

7. Фундамент

Тип фундамента Забивные сваи

Год проведения последнего капитального ремонта 0

Материал фундамента Монолитный железобетон

Площадь отмостки, кв.м 234,14

Физический износ, % 45

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит

Физический износ, % 45

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены панельные

Год проведения последнего капитального ремонта 0

Тип наружного утепления фасада Нет

Физический износ, % 45

Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0

Количество балконов, шт 80