

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 665653, Иркутская обл, р-н. Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, кв-л. 8, д. 5

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из слоистых железобетонных панелей

Физический износ, % ..... 45

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные

Физический износ, % ..... 45

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... 45

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Стальная (металлическая)

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 0

Физический износ кровли, % ..... 45

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши ..... Деревянные

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... 45

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Побелка; Окраска; Штукатурка; Керамическая плитка

Физический износ, % ..... 45

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Забивные сваи

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0

Материал фундамента ..... Монолитный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 234,14

Физический износ, % ..... 45

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит

Физический износ, % ..... 45

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены панельные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 0

Тип наружного утепления фасада ..... Нет

Физический износ, % ..... 45

Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 80